



Date de rédaction : 01/09/2025
Contrôleur : FREREJEAN Sidonie

RAPPORT DE VISITE DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEUR PORTE UTILISES EN LEVAGE DE CHARGE

*CE dont le concepteur s'est assuré de l'aptitude à l'emploi
dans les configurations d'utilisation*

Etablissement : Volvo CE
Intervention du : 01/09/2025
Lieu d'intervention : Trappes
Date du prochain contrôle :
01/03/2026

Ce rapport contient, outre la page de garde, un chapitre « observations » et un chapitre « levage » comportant 9 fiches de visite.

www.volvo.com

Volvo Construction Equipment Europe SAS
SAV Pôle Ventes Directes
37, avenue Georges Politzer
BP 117
78192 TRAPPES Cedex - France

Téléphone
Service Atelier
+33 1 30 69 28 80
Télécax
+33 1 30 69 28 73

Téléphone
Service Dépannage Est
+33 1 30 69 28 74
Télécax
+33 1 30 69 28 73

Téléphone
Service Dépannage Ouest
+33 1 30 69 28 55
Télécax
+33 1 30 69 28 73

Téléphone
Service Pièces de Rechange
+33 1 30 69 29 20
Télécax
+33 1 30 66 28 54



Textes de références pour effectuer les visites :

- Arrêté du 1er mars 2004 – Arrêté du 5 mars 1993 - DRT 2005/4 - Arrêté du 18 décembre 1992 - Décret 98-1084 - Décret 93-41 - Norme NF EN 474-3, 474-4, 474-5
- Arrêté du 2 mars 2004 - Arrêté du 4 juin 1993 - Note technique N°9 du 2 août 1995 - Décret 90-490 de juin 1990 – Norme ISO 10567 - Art. R.233-11, Art. R.233-11-1, Art. R.233-11-2



RAPPORT N° :W144148

DESCRIPTION DE L'ENGIN

TYPE DE L'ENGIN

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CHARGEUSE SUR PNEUS | <input checked="" type="checkbox"/> PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLE |
| <input type="checkbox"/> PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS | <input type="checkbox"/> CHARGEUSE PELLETEUSE |

EQUIPEMENTS

FLECHES

- Flèche mono
- Flèche volée vertical
- Flèche portée variable
- Flèche deport

BRAS

Longueur : 1,75m

BALANCIER

Longueur : 1,15m

Pour chargeuse pelleteuse

- Bras Standard
- Bras extensible

Largeur des patins de chenilles : 0,023 m

DISPOSITIFS DE CALAGE

- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| Stabilisateurs | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 4 |
| Lame | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Godet AV | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

Fourche marquage :

Autre (*à préciser*)

ACCESOIRES DE LEVAGE

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Anneau d'élingage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Crochet | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Elingue (s) | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |

DISPOSITIFS DE SECURITE

VALVES DE CONTROLE DE MOUVEMENT (Clapet de sécurité)

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vérins de flèche | Nbre : 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Vérin de balancier | Nbre : 1 |
| <input type="checkbox"/> Vérins de godet | Nbre : | <input type="checkbox"/> Vérin de cavage avant | Nbre : |
| <input type="checkbox"/> Vérins de levage | Nbre : | <input type="checkbox"/> Correcteur d'assiette | Nbre : |
| <input type="checkbox"/> Stabilisateurs | Nbre : | | |

AUTRES DISPOSITIFS DE SECURITE :

- Avertisseur de Surcharge
- Abaque de Charge



RAPPORT N° :W144148

Date :01/09/2025

RESULTATS DE L'EXAMEN D'ADEQUATION

Conformément à l'article 5.I de l'arrêté du 1^{er} mars 2015

Un document écrit précisant la nature des travaux à effectuer a-t-il été utilisé ?

- Oui Non

L'engin est-il approprié aux travaux, à l'environnement et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et peut-il être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ?

- Oui Non

L'engin est-il installé et pourra-t-il être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant ?


- Oui Non

Nom et visa vérificateur

Nom : FREREJEAN Sidonie
Fonction : Mécanicien
Date : 01/09/2025
Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Frerejean Sidonie".

Note : Joindre la liste des documents utilisés ou éventuellement le dossier complet d'examen.



RAPPORT N° :W144148

Date : 01/09/2025

RESULTATS DES ESSAIS DE LA VERIFICATION

SYNTHESE DES OBSERVATIONS / CONCLUSION

Durant ce test,d'une durée de 30mn,un glissement de 2 cm à été constaté. RAS.

PRECONISATION D'INTERDICTION D'EMPLOI:

Oui

Non

Nom et visa du vérificateur :
FREREJEAN Sidonie

Signature :

Nom et visa du Chef d'établissement

Contrôle effectué en présence
de la personne mis à disposition :
Nom : LEININGER Damien
Fonction : Responsable ATELIER
Signature :

VOLVO Construction Equipment France
Succursale GRAND PARIS
37 avenue Georges Politzer - BP 90117
78192 TRAPPES Cedex
SAS au capital de 9.398.700 Euros
Siret 329 152 367 00028 - APE 4663Z
N° TVA - FR23 329 152 367

Le maintien ou le retrait du service de l'engin reste de la responsabilité du chef d'entreprise ;

En cas d'utilisation différente de celle constatée lors de la visite du contrôleur, vous devez en informer le contrôleur par écrit afin qu'il puisse vous indiquer les dispositions réglementaires qui en découlent et la faisabilité de la manœuvre.