

Rapport de vérification

N° E80651002501R001

Référence client | Testing day 20/10/2025



Examens, épreuves ou essais d'appareils de levage

Entreprise | MECALOC TP
Zone Artisanale du Vert Galant
6 Rue de La Treate
95310 ST OUEN L AUMONE
Latitude : 46.64200, Longitude : 2.33800

MINI PELLE U 50-5 KGLS2
RD47760180 KBCDZ47BTS3D25392
avec clapet sur lame



Adresse de facturation | BROEKMANN LOGISTICS WEERT B.V.
P/A
Via Raeka 16
6003 NK WEERTS
PAYS-BAS

Lieu de vérification | BROEKMANN LOGISTICS WEERT B.V.
Via Raeka 14 - 22
6003 NK WEERT

Dates de vérification | 20/10/2025

Nom et visa du signataire | HENIN JEAN CHRISTOPHE

Pièces jointes |

Observation(s) | Aucune observation constatée

Date du rapport | 20/10/2025

Reproduction partielle interdite sans
accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de
l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr



DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008
LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B



ACT EXPLOIT LORRAINE NORD
ZAC du Pôle Santé de Mercy
Rue du Jardin d'Ecosse
CS65022
57084 METZ CEDEX 03
Tél. : 03.20.16.33.84
SIRET : 43325083400010

Page 1/3

Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.

Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.



Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS.....4

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS5

Vérification de mise ou remise en service ou avant cession : Pelle hydraulique 1490 kg Kubota 253925



RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.

SANS OBSERVATION



LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION DE MISE OU REMISE EN SERVICE OU AVANT CESSION : PELLE HYDRAULIQUE 1490 KG
KUBOTA 25392

IDENTIFICATION

Nature : Pelle hydraulique
Marque : Kubota
Référence client : 25392
Charge maximale d'utilisation : 1490 kg
Puissance : 29,7 kW
Modèle : U50-5 GL
Numéro de série : 25392

Année de mise en service à l'état neuf : 2025

MISSION

LEVM002

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

Condition d'exécution de la mission : Pour le compte de l'utilisateur
Situation d'état de l'équipement : Equipement neuf
Circonstances d'intervention : Première mise en service dans l'établissement
Limites de la mission : Absence de quai, essais non réalisés en zone négative

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION

- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire : Oui
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) : Oui
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) : Oui
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner : Oui
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention : Oui

RESULTATS DE LA VERIFICATION

En date du 20/10/2025

RESULTATS DE L'EXAMEN D'ETAT

Equipement apte pour la réalisation des essais et épreuves

CONCLUSION GENERALE

Aucune anomalie constatée, essais/épreuves satisfaisants



PARTICULARITES DE L'APPAREIL

Caractéristiques : Hauteur de levage 4,7m
 Portée 5m

Marquage : Marqué «CE»

DESCRIPTION :

Flèche monobloc
Balancier de 1450 mm
Orientation: 360°

- Elément(s) constitutif(s) :

Appareil sur chenilles
Cellule de protection écrasement en cas de renversement (ROPS)
Sélecteur de vitesse PV/GV
Dispositif d'interdiction d'utilisation de l'appareil
Dispositif de séparation général des énergies
Eclairage de la zone de travail
Essuie-glace(s)
Dispositif de rétro vision (caméra, miroir...)
Avertisseur sonore (klaxon)
Gyrophare
Autres dispositifs d'arrêt (Arrêt d'urgence)
Protecteur fixe (rigide/souple/soufflet)
Organes de commande à action maintenue
Marteau brise-glace
Levier de consentement
Lame de déblayage (non stabilisatrice)

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables :

Axe sur balancier (procédure client)

- Dispositifs de protection soumis à vérification et / ou essai :

Autres freins
Limiteur de pression
Dispositif d'immobilisation hors service de l'appareil
Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges
Ceinture de sécurité
Indicateur de surcharge
Asserv. position levier consentement/tous les mvts
Dispositif(s) de signalisation





EPREUVES DYNAMIQUES

Valeur des charges en Kg

Configuration mouvement	Valeur des charges	
	Nominale	d'essai
Essais de tous les mouvements combinés à portée de 3 m; hauteur 1,5 m	970	970
Essais de tous les mouvements combinés jusqu'à portée maximum; hauteur de 1,5 m	540	540

VERIFICATION DE VALEUR(S) OU DE REGLAGE(S)

Nature de la vérification	Valeur de référence	Valeur mesurée
Indicateur de surcharge à portée de 2.5 mètres. Hauteur 2 mètres	1620 kg + 10 %	1620 kg

