

STO 1204

N°PART: 85 MP216



Filterdaten / Filter data / Information filtre

Filtercode Filter Code Code du filtre	Seriennummer Production lot Numéro de production	Filternummer Filter no. Numéro de filtre	Prüf-Datum Date of test Date du test	Produkt-Code Product code Code du produit
Stofffilter P1-P3 staaende unit	22-29	3359	26/8/2022	122450

Filterabmessung (B x L x T) Filter dimensions (W x L x D) Dimensions du filtre (l x L x P)	Nennvolumenstrom Nominal flow rate Débit d'air nominal	Anfangsdruckdifferenz Initial pressure drop Perte de charge initiale
325 x 450 x 285 mm	450 m³/h	250 Pa

Flachfolien Prüfluftbedingungen / Flat sheet media test conditions / Conditions de test du média plan

Prüfluftgeschwindigkeit Test air velocity Vitesse d'air du test	Prüfaerosol Test aerosol Aérosol de test	Partikelgröße Particle size Taille de particule	Rohgaskonzentration Upstream concentration Concentration amont	Temperatur Temperature Température	Rel. Feuchte Rel. Humidity Humidité rel.
4,7 cm/s	DEHS	0,1 - 1,0 µm	2,35E+2#/cm³	21,3°C	21 %

Flachfolien Prüfergebnisse / Flat sheet media test results / Résultat de test du média plan

Medienrolle Seriennummer Media roll serial number Numéro de série du rouleau de média	Integraler Abscheidegrad Integral efficiency Valeur intégrale d'efficacité	Druckdifferenz Pressure drop Perte de charge	Klassifizierung gemäß Testergebnis Classification to test result Classification selon résultat de test
130606A2220427-27	99,9631 %	295 Pa	HEPA H13 / P3

Drückdifferenz Prüfergebnisse / Pressure drop test / Test de perte de charge

Prüfvolumenstrom Test flow rate Débit de test	Druckdifferenz Pressure drop Perte de charge	Temperatur Temperature Température	Rel. Feuchte Rel. Humidity Humidité rel.
451 m³/h	260 Pa	21 °C	21 %

Lecktest Prüfluftbedingungen / Leak test conditions / Conditions du test de fuite

Prüfvolumenstrom Test flow rate Débit de test	Prüfaerosol Test aerosol Aérosol de test	Scan-Typ Scan type Type de scan	Zimmertemperatur Room temperature Température ambiante	Prüftemperatur Test temperature Température de test	Rel. Feuchte Rel. Humidity Humidité rel.
120 m³/h	Paraffin oil	Visual check	22°C	31,9 °C	20 %

Lecktest Prüfergebnisse / Leak test results / Résultat du test de fuite

Anzahl der gefundenen Leckstellen Number of leaks detected Nombre de fuites détectées	Lecktest nach EN1822-4 Anhang A Leakage test according EN1822-4 Annex A Test de fuite selon EN1822-4 Annexe A
0	bestanden / passed / accepté

Prüfer ID :
Tester ID :
ID du testeur :



The Netherlands

BMAir International BV

T: +31 (0)416 340 016

E: salesupport@bmair.comwww.bmair.com

France

BMAir France Sarl

T: +33(0)75 060 6371

E: commercial@bmair.comwww.bmair.com

Deutschland

BMAir Deutschland GmbH & Co. KG

T: +49(0)40 600 385 2983

E: verkauf@bmair.comwww.bmair.com



Filtercertificate
Filtercertificaat
Certificat de Filtration
Filterzertifikat

Art.Nr.: 125320

Filter: Combifilter Asbest MAO-3

S/N: 
1877

Warranty:

BMAir guarantees proper operation of equipment supplied unless they are maintained as prescribed by us and if only original Trans Elektro filters are used. Original filter are identified by the BMAir BV logo.

Garantie:

BMAir staat in voor de juiste werking van door ons geleverde apparatuur indien zij volgens voorschrift onderhouden wordt en indien er uitsluitend originele filters gebruikt worden. Originele filters zijn herkenbaar aan het BMAir BV logo.

Garantie:

BMAir garantit le bon fonctionnement des appareils fournis, à condition qu'ils soient entretenus selon les consignes et utilisés uniquement et exclusivement avec des filtres originaux.

Garantie:

BMAir gewährleistet den ordnungsgemäßen Betrieb der von uns gelieferten Geräte, wenn vorschriftsmäßig gewartet werden und ausschließlich Original-Filter verwendet werden. Original-Filter sind am BMAir BV Logo zu erkennen.

For information, see other side.

Voor uitleg zie andere zijde.

Pour plus d'informations, voir autre côté.

Weitere Informationen finden Sie andere Seite.

